

**BIÊN BẢN KIỂM TRA**

**I. CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Ban Quản Trị toà nhà**

- Ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng Ban Quản Trị;
- Ông Phạm Như Huy – Thành viên Ban Quản Trị.

**2. Ban Quản Lý toà nhà**

- Ông Trần Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Quản Lý;
- Ông Chu Danh Tiến – Kỹ sư trưởng bộ phận Kỹ thuật.

**3. Đại diện Chủ đầu tư**

- Ông Đỗ Văn Hiệt – Phụ trách kỹ thuật Công ty Văn Phú B&C;
- Ông Nguyễn Hải Quân – Kỹ thuật TNPM.

**II. NỘI DUNG KIỂM TRA**

Vào hồi 16h30 ngày 12/05/2026, Ban Quản Trị, Ban Quản Lý, Bộ phận kỹ thuật Ban Quản Lý, đại diện Chủ đầu tư, nhân viên kỹ thuật TNPM tiến hành kiểm tra ghi nhận hiện trạng dựa trên nội dung trình báo trong Biên Bản 0405/2026/BBSV-BQT


Trong quá trình làm việc, tổ kiểm tra ghi nhận các thông tin sau:

- Chỉ số tổng của công tơ tại thời điểm kiểm tra: **114167.1 kWh**
- Trạng thái công tơ: đang vận hành đo đếm bình thường
- Các bên cùng kiểm tra và xác nhận serial công tơ: **2310126902**
- Đầu ra của công tơ: có **02** aptomat đều cấp tới **Gian hàng Trâu Hồng Anh**
- Công tơ được lấy nguồn từ tủ: **TĐT-A-4** (máy biến áp V1 cấp điện cho khối cao tầng Toà V1)
- Aptomat tổng trước công tơ: **SPARE-01-400A**


**III. KẾT LUẬN**

Các bên tham gia kiểm tra đồng ý với các nội dung, số liệu được ghi nhận trên./.


**BAN QUẢN LÝ TOÀ NHÀ**

  
Trần Mạnh Hùng

**ĐẠI DIỆN BAN QUẢN TRỊ**

  
Nguyễn Thanh Hà

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ**

  
Nguyễn Hải Quân

  
Phạm Như Huy